

Neumticos Kleber Dynaxer HP3 195/45 R15 78V

un poco ruidoso, flota un poco al cambiar de carril, flanco dbil, rigidez con un ligero aumento de la presin en los baches

Nada suave, ruidoso y roble

flota, interior el cable se rompe, sale de baches, pared lateral suave, muy ruidosa, la bocina de invierno es un orden de magnitud ms silenciosa

No revel ninguna deficiencia

todava no se ha encontrado.

sin deficiencias

Pared lateral dbil, flota durante maniobras bruscas.

no encontrado