

Humidificador Polaris PUH 3204

Lo ms importante: "mierda por s mismo". Despues de media hora de trabajo, un charco debajo del cuerpo. Estropea el revestimiento, impregna la moqueta. En el interior hay una bombilla que no ilumina nada. Gorjea tanto que da miedo dormir a su lado. Al cabo de unas horas, sin gastar toda el agua, se apag y empez a calentarse.

El modelo nos gust, l stima que no tenga mando a distancia

De vez en cuando hay que cambiar el cartucho reemplazable, que elimina las sales de dureza y ablanda el agua.

El nico inconveniente: este es el precio, pero vale la pena.

Todava no lo he encontrado

Terminar con la garanta)

no

fan resource

no

el olor a plstico estaba presente solo cuando lo encend por primera vez

no el control remoto es suficiente

1) Ruidoso (gorjea muy fuerte, especialmente molesto por la noche)

ruidoso! no, RUIDOSO!ajuste de direccin de vapor inconveniente

no notado.

Muy ruidoso. A una potencia superior al 50% se forma agua en el suelo, pudiendo llegar incluso al regulador de potencia.

No encontrado.