

Humidificador Polaris PUH 2650

Es un inconveniente verter agua en el tanque. En algún momento después de 1,5 años, comenzó a producir menos vapor ya hacer más ruido.

Desventajas generales: 1. No es muy conveniente verter agua, especialmente para las mujeres: el tanque es grande y pesado, el cuello es desde abajo, no funciona si se lo pone boca abajo debido al diseño. El tanque debe mantenerse en peso hasta que se llena de agua. Si no viertes agua de un grifo, sino que la filtras de una jarra, entonces tienes que sujetar el tanque entre tus piernas. 2. Es inconveniente lavar el tanque (y debe lavarlo al menos una vez al día, porque con grandes volúmenes de evaporación de agua, se forma un precipitado coloidal) debido a la complejidad de su superficie, se requiere un cepillo. 3. No es posible agregar aceites esenciales. Desventajas asociadas con la calidad del agua y la sequedad severa del aire en el apartamento (15%): 4. alguien hace ruido, alguien no funciona o se estropea rápidamente. Menos mal que Polaris no suele tirar con garantía. 3. Pípedo con solo presionar un botón. No hay niños pequeños, pero la función es francamente innecesaria. Y no conmutable.

No hay ionización, pero tampoco le veo mucho sentido.

Emite un pitido si se acaba el agua. No me gustan los sonidos de terceros por la noche. Hay humidificadores que funcionan y son más silenciosos.

Realmente no me gusta la forma, pero por lo demás todo está bien

no se han identificado deficiencias serias y obvias

no se puede agregar aceite aromático

Es no es conveniente lavarlo

Hasta ahora todo conviene.

completamente satisfecho

nada de eso

Botones fuertes, cuando se acaba el agua, también suena fuerte. Es inconveniente verter agua (no hay suficiente asa adentro), no se puede poner una tapa redonda, por lo que se equilibra con ella en el fregadero. No hay ajuste de la dirección del flujo, según tengo entendido, esto es lo más importante para mí!

Es inconveniente verter agua. Botn tctil. LED.

No me di cuenta

No encontr nada, todo est bien! Gorjea un poco durante el funcionamiento, pero para m no es un inconveniente, lo principal es que funciona!

Sin higrmetro .