

Humidificador Panasonic F-VXH50

Apuesta, no limpia el aire, hace un crujido, cuesta muchas veces ms que muchos otros

Limpiador - no. Sin control remoto.

Precio?..

La humedad no puede superar el 37-38%.

Muy complicado en comparacin con el purificador de aire Daikin, el panel frontal se mueve sin cesar, no es muy audible, pero me molesta , especialmente al conciliar el sueo (me cuesta conciliar el sueo). Al mismo tiempo, la tapa frontal se cierra con un leve sonido, cuando no hay polvo ni olor, pero al segundo siguiente puede volver a abrirse, porque supuestamente. ha aparecido polvo. Muy inconveniente sin un control remoto.

Indicacin brillante con LED azules, requiere mantenimiento frecuente.

Precio! Olor inicial!

Como humidificador, nada de nada. En invierno, la humedad no sube incluso con el modo Alto. constantemente en 30% y por debajo. Y cuando se apaga la calefaccin, la humedad es normal. El indicador azul de la tapa superior, incluso en modo noche, proyecta una columna de luz azul hacia el techo. Por un lado, es bueno, no lo derribars por la noche, pero por otro lado, me gusta cuando est oscuro en la habitacin por la noche. El algoritmo de trabajo es irrazonablemente complicado: constantemente abre la tapa y la cierra. No tiene sentido. Un depsito de agua pequeno.

Durante la 2. semana de funcionamiento, no se detectaron defectos.

- el volumen del depsito de agua es demasiado pequeno, a menudo hay que rellenarlo

La aspiradora no podr para "comer" una gran cantidad de polvo y cabello, pero no est diseado, por lo que todava es necesario aspirar la habitacin y hacer una limpieza hmeda.

OLOR!!! No desaparece, no est claro de dnde huele, si de filtros, o de plstico, como dijo el jefe de servicio en una conversacin personal, supuestamente con aditivos antifngicos que se agregan all. El olor me da cosquillas en la garganta y dolor en la nuca, lo que, por as decirlo, insina la seguridad de este olor declarado por el fabricante.

NO HIDRATA! Comprado hace un mes para limpiar y humedecer el aire en una habitacin de 25 metros, porque. naci un nio. Por encima del 30% no hidrata, y aun as est en un radio de un metro

del propio aparato, en el resto del espacio es del 22%. Quitaron la alfombra (al principio pecaron contra ella), nada ha cambiado. El tiempo de Mosc (ayer empez a llover) elev la humedad de la habitacin al 35% con las ventanas cerradas. Como nos despertamos con la nariz tapada, as nos despertamos. Muy decepcionado.

El precio del dispositivo (ver comentario), el precio del filtro (ver comentario), manual torpe.

Caro en Rusia.

Despus de TRES SEMANAS de uso intensivo, apareci un olor desagradable del dispositivo, parecido al olor de un perro ((.