

Soplador de nieve MTD ME 61

no

no

nada

Elementos de fijacin. Se puede hacer con pernos, no con tornillos autorroscantes.

Debido a su ligereza y su relativa baja potencia, NO es apto para nevadas intensas.El caprichoso y poco fiable carburador del motor ThorX OHV. Dificil de arrancar y se para constantemente. Muy exigente con la pureza de la gasolina. Operado estrictamente de acuerdo con el manual de instrucciones. Un ao despus, hubo que cambiar el carburador. Costos: 5000 rublos, a pesar de lo que sucedi durante el periodo de garanta. Ahora con el carburador nuevo se repiten los mismos problemas.

precio alto

no identificado