## Adaptador Wi-Fi D-Link DVG-N5402SP

Configurado como pasarela VOIP. configurado 6 piezas de hierro. cada vez una nueva mierda. configuracin torpe. Cargas desde el quinto intento.

Wifi desaparece constantemente. Velocidad de corte. Al usar SIP, parece que algunos puertos comienzan a bloquearse, por lo que los sitios no se abren o las aplicaciones no se cargan a travs de wifi en un telfono inteligente. Vale la pena apagar la telefona: todo vuelve a la normalidad.

El USB no funciona, el wi-fi no es estable, la telefona SIP tiene errores