

Cochecito X-Lander xCite

No lo encontr.

1) no hay depreciacin para nada, y se siente :(2) en invierno no anda en nieve (ni siquiera enrollada), de hecho pones mucho de esfuerzo, en general, empujarlo como un trineo. 3) absolutamente sin visera! y en debito supino lo es an ms (Y comprar uno adicional generalmente es una tontera) 4) los leds no iluminan nada de nada, ni siquiera entendieron para qu servan (quizs por seguridad)

No lo he encontrado por todo el tiempo de uso.

no lo encontr

Todava no lo he encontrado

Le falta una ventana en el cap

Visera pequea, pero puedes comprar uno adicional. Por lo tanto, esto no es un problema.

No hay suficiente ventana y la capota es un poco pequea cuando el asiento est en la posicin mxima tumbada

La visera es pequea, pero puede resolver este problema comprando parasoles adicionales. proteccion. Cuesta alrededor de 1000r

no

no

Casi no hay depreciacin,