

Placa Kaiser KCG 6382 Turbo

Despus de un mes de uso al cocinar alrededor de una hora, el panel de vidrio se calienta mucho y todos los ajustes de los quemadores se acuan, hay que apagar el gas de la casa y esperar a que el panel se enfre, solo entonces se puede continuar. para usarlo de nuevo! PD: como siempre, la empresa Kaizer, sin embargo, como todas las empresas, es la primera vez que se entera de estos problemas!