

o / destornillador Metabo PowerMaxx BS Basic 6000

No puedo desenroscar el mandril

no es un cabezal de sujeción muy fuerte.

Nada!

Ninguno

No

No los encontré, los he estado buscando por más de un año, me desesperé por buscarlos)))

Un año después, me pilló una cuca, ahora la devuelvo en garantía. La razón, muy probablemente, no atraviesa el interior. Suciedad acumulada

Metabo decepcionado con la calidad + piezas de repuesto muy caras.

ninguna deficiencia.

coste de las piezas de repuesto

Fabricante China. Esto es un poco molesto, porque todos mis instrumentos (y hay muchos diferentes) son en su mayoría de marca y reales (Japón, Alemania, etc.). Pero el ejemplo de los medios me sorprendió gratamente. Hay un par de otras herramientas, también chinas, y funcionan correctamente. Por lo tanto, realmente espero que esta sea una buena China. Además, la marca es más que conocida, eligiendo Shurik, revisé muchas opciones, resultó que el 99% son chinos o rusos. Encontré solo BOSCH húngaro, pero después de un tiempo lo devolví, categóricamente no me gustó.

Este no fue el caso.

no hay ninguno

No hay contras!

Pesado, parece que tiene mucho metal. No queda un poco en la mano, el mango es demasiado ancho. Probablemente se acostumbre al viejo.

Cuando presiona el gatillo con el dedo índice, siempre coloca el interruptor de rotación inversa