

dro / destornillador Energomash Professional DU-21

comisin

No

golpes en el interior a segunda velocidad cuando se suelta el botn en posicin vertical. La potencia es inferior a la declarada (pero suficiente)

suministrado en una caja de cartn, sin linterna, sin olor del Shurik, solo el cable de alimentacin no es significativo ni crtico.