

Congelador Liebherr Comfort GP 2733

No detectado

Sin timbre de puerta abierta

Hay un olor químico proveniente de la pared trasera (exterior). No hay olor en el interior. El olor se intensifica después de airear la cocina, o al colocar muchos productos. Quizás todo se desvanecerá mientras lo use por solo una semana. Aunque si sigue apestando, ni siquiera sé cómo nos libraremos de tal milagro. Por 38 de los grandes, es posible que no huelan.