

Entrenador de fuerza X-Line X218

El modelo no tiene ningn xito por su precio. La calidad no est a la altura. El metal es mediocre, el montaje tampoco brilla. El material del asiento y las manijas comenz a limpiarse literalmente desde los primeros das de entrenamiento. El simulador en s no tiene suficientes capas, reacciona fcilmente incluso a una ligera irregularidad del suelo e inmediatamente comienza a balancearse. Es de tamao estrecho, obviamente ser estrecho para una persona grande en l. Recomiendo pensarlo dos veces antes de tomarlo.

La calidad del simulador. El material que cubra el asiento se deterior demasiado rpido. Desgastado, oscurecido. Como resultado, la cuestin de la tapicera ya se ha vuelto aguda.