

# Embarcacin neumatica Intex Excursion 4 Boat Set

Productos Intex - fabricados en PVC sin refuerzo!!! Reventan como globos!!!

malo material, NO reforzado con PVC, que al sol se convierte en mocos de unicornio. Recomiendo no bombear, se deforma inmediatamente! Las paletas son endeables! mala bomba! La bolsa es desechable!

En realidad, el bote no es un bote triple. 2 hombres adultos en un asiento no cabrn, dos nias o un adulto y un nio cabrn, pero las piernas de la persona que se sienta enfrente interferirn.

Comparativamente pesados y torpes.

remos! remos! remos! la vlvula en el suelo es incmoda, pero te acostumbras. no hay vlvula de retencin en la bomba, pero esto ya es quisquilloso :)

Tonteras chinas.

Se calienta con el sol

remos cortos incluidos, la vlvula est en el fondo inflable.

Debido al peso ligero y la falta de quilla, el barco no es estable en el rumbo, hay que ajustar constantemente los remos. Pero esto aparentemente se aplica a todos los botes inflables de este tipo. No puedes llevar una bolsa con un bote a mano, necesitas un carro.

Algunos inconvenientes

Los remos plegables se rompieron en las monturas en el medio el segundo da. El diseo de los remos plegables no tiene xito. entienden. Las monturas de plstico en el medio no durarn mucho, recuerda mis palabras, como resultado, el resto de las vacaciones se remaron por la mitad. Quiz tenga sentido comprar remos adicionales en el kit (por si acaso), hay remos (el segundo par)...

Xs, mi primer barco, aguant lo que no deba. Bueno, tal vez el manejo no es muy bueno, grande, ancho y solo 2 remos no los ms largos, aunque con 4 remos nadamos contra una corriente fuerte.

Debido al gran tamao y gran ancho, est mal controlado. Es muy difcil caminar, ms bien se queda quieto, perseguido por el viento - aunque los hombres normales estaban remando. Muy pesado para el transporte - solo en la cajuela de un automvil, la bolsa es incmoda, con correas estrechas, incluso 500 m desde la dacha hasta el ro es difcil de llevar - corta el hombro. Despus de 3 usos, uno comenz a bajar de los cojines del asiento, no se pudo encontrar el sitio de la puncin, muy

probablemente en la costura, simplemente lo escupieron ... y vendieron el bote a los amantes de la zambullida. en el lago.

al purgar el aire y montar la embarcacin, la vlvula queda dentro de la embarcacin, dificultando la purga de todo el aire. En general, dos o tres de nosotros podemos vencer este problema.

Puntos dbiles de la conexin de los remos, una pinza de plstico, ambos se rompieron, el volteador fue mecanizado en aluminio y todo est bien. Las palas del kit son cortas, tendr que comprar unas ms largas, el soporte de remo no es prctico. Es realmente conveniente sentarse solo en una habitacin de 4.

Los remos no son de aluminio sino planos. Si te encuentras con un obstculo o un torpedo, es probable que lo atraviesen.