

Batera de coche Energizer EP60-L2X

Requiere recarga despues del siguiente tiempo de inactividad. En el fro, sin recargar, se quemaron.
El rasgueo de arranque es ms pequeno de lo indicado.

Muri despues de 2,5 aos