

Batera de coche Energizer EP95-L5

Necesitar recargar despues del pximo tiempo de inactividad. En el fro, sin recargar, se quemaron. El rasgueo de lanzamiento es ms pequeno que el declarado.

Muri despues de 2,5 aos