

Neumticos Kleber Dynaxer HP3 215/50 R17 95V

un poco ruidoso, flota un poco al cambiar de carril, flanco dbil, rigidez con presin ligeramente mayor sobre los baches

Nada suave, ruidoso y con aspecto de roble

flota, interior el cable se rompe, se sale de los baches, paredes laterales suaves, muy ruidosas, la bocina de invierno es un orden de magnitud ms silenciosa

No revel ninguna deficiencia

Todava no lo he encontrado.

sin deficiencias

Pared lateral dbil , flota durante maniobras bruscas.

no encontrado