

# Disco duro Transcend TS2TSJ25M3G

(Nada)

Ninguno

Vida til

Conector. Se conecta al ordenador con normalidad, no se sale del propio disco. Un poco tocado, todo te manda al carajo. S, y hay pequeñas quejas sobre la calidad del cable en s.

Conector endeble

En la primera conexión, el disco comenzó a hacer una especie de chirrido, cargó una carpeta como si nada, una semana después agregué dos carpetas más de 300 GB y luego se levantó la computadora no lo ve constantemente emite una especie de chirrido y lo envié de vuelta a la tienda

No detectado

El matrimonio le sucede a todos. Y así, Quiera un cable para la entrada, pero no.

Al terminar la garantía, el disco se rompe.

Muy corto 40 cm y un cable muy complicado. En caso de pérdida / rotura, es poco probable que se encuentre un análogo. Da miedo imaginar las consecuencias!

Una vez en la tienda encontré uno defectuoso. Reemplazado.

Ni siquiera lo sé. Se ve elegante, de color verde suave. No resbala en las manos, engomado. Compré otro si hicieran dos o tres terabytes.

1. Conexión de enchufe de holgura USB. 2. Cable USB corto. 3. Baja velocidad de grabación de datos

"Muerto" - incluso "mejor": inesperadamente y sin previo aviso.

Después de 15 días, apareció un chirrido, la velocidad bajó a 700 kilobytes. tv.CrystalDiskInfo 6.7.5 escribe alarma de condición técnica (sectores inestables) La comprobación del disco en busca de errores solucionados PERO ya no se puede arreglar. no funciona! y el conector del cable USB parece endeble..

Después de 15 días, apareció un chirrido, la velocidad bajó a 700 kilobytes.\*|no funciona a través del bus

USB3.0