

Martillo perforador Sturm RH25921P

Cable corto, interruptor de marcha atrás débil, puede romperse accidentalmente, la potencia especificada en las especificaciones es demasiado alta.

Cable corto (solo 2 m), es decir, casi en todas partes tienes que conectar a través de un cable de extensión. No hay control de velocidad (la velocidad se controla solo con el botón de inicio), pero por ese precio no es serio exigir esta función ... Diseño "torpe".