

# Cortacsped MTD 46

Hubo 2 casos en los que volaron pequeños guijarros y rompieron las ruedas de plástico, tuve que ordenar y atribuir los débiles ejes en los que se sujetan las ruedas de plástico a las deficiencias, cuando se obstruye con hierba mojada hasta los globos oculares, el peso cae en las ruedas traseras, así que no espere a que se atasque por completo, sacdalo antes. Para que la máquina no se apague, cambie regularmente el aceite y lave bien la vela después del final de la temporada.

Después de un uso prolongado, las ruedas traseras comienzan a divergir, la máquina no es autopropulsada, una carga grande con una bolsa de hierba mojada en los soportes traseros, pero esto no es crítico, se desmontan los bujes y se enderezan las placas sobre las que se sujetan y eso es todo, tampoco dejes la máquina para pasar la noche en la calle, tiene miedo al rocío, a la lluvia., se oxidar.