

# Calentador de agua Haier ES80V-F1

La calidad de construcción es repugnante. Falló después de menos de seis meses. Tena se quemó y cerró, el tubo de conexión goteó. No aceptado para reparación en garantía.

Todavía no encontrado

No se encontraron deficiencias en medio año

Error E2

No encontrado

Todas las calderas de cualquier capacidad de este modelo están defectuosas.

Rechazo