

# Interruptor TP-LINK TL-SG1005D

Los puertos se cayeron, colgaron

A una velocidad de 200 Mbps o ms, el rendimiento "siempre" aparece solo despues de volver a encenderlo! Reemplazado bajo garanta - no sirvi de nada!

La fuente de alimentacin emite un chirrido desagradable.

La fuente de alimentacin silba como un cargador de telefono barato. Compr dos, ambos lo tienen. El silbato no es fuerte, servir para la oficina. Puedes escucharlo por la noche en casa.

no

Gigabit aqu es puramente formal. De hecho, no existe. Probado mediante la transferencia de una computadora a otra computadora con un tamao de archivo de 20 GB. La velocidad promedio es de 20 MB / seg (tengo una unidad flash ms rpida). El interruptor se cambi a LevelOne GSW-0807 recibiendo una velocidad promedio de 90 MB / s. Los cables, las tarjetas de red, la configuracin de la computadora y todo lo dems es igual. Como si la conclusin fuera obvia.

La fuente de alimentacin silba constantemente (silbido desagradable de alta frecuencia). En serio te pone de los nervios.