

# Interruptor TP-LINK TL-SF1008P

Falta HighPoE (802.3at), pero no se declara aqu.

la descripci3n dice sobre la posibilidad de instalaci3n en rack y 8 puertos, no del todo bien, de 8 solo la mitad de los puertos con POE, el resto son ordinarios. Probablemente se pueda instalar en un rack, pero solo con los soportes adecuados para 19 pulgadas, no est incluido en el kit. La pista fue colocada por el habitual UTP5e Hyperline. Primero debe conectar la carga localmente para iniciar la fuente de alimentaci3n PoE) y solo entonces ya tiene cmaras remotas incluso sin carga a travs de un cable de conexi3n corto.