

# Auriculares Sony MDR-RF811RK

Bueno, sobre lo malo. Repito, ellos, y como todos los auriculares de los canales de radio, son categóricamente, no para la música! Además, observo! El transmisor de FM integrado en ellos, como a propósito, reduce la "frecuencia" al sonido FM habitual de 40-12,5 kHz. Desagradable. Los emisores de sonido (altavoces) pueden ser buenos en el interior, pero ... para disfrutarlos, no proporciona "disminución de ruido" ni un transmisor estereo. Y para los "chicos de Sony", uno de esos deseos: hacer un enchufe separado en este producto, o un interruptor, la entrada es directa a los "altavoces puros"! Y luego, por ese precio, es una pena tirarlos de distancia, y es imposible escuchar música! Entonces, al menos, lo conecto directamente a través del cable comprado, pero escuché! No quiero ir allí yo mismo, escalar-terminar, no quiero. "curado" comprando después de "orejas" todavía de alta calidad - e con "graves extra".

"Modo de suspensión" no conmutable y no ajustable de la estación base. Los interruptores se desgastan con el tiempo.

Muy silencioso, transición de volumen espontánea, frecuencias borrosas, estrictamente prohibido para los amantes de la música! El sistema de reducción de ruido fue inventado para aquellos que tenían un oído en la oreja (((

Hace mucho que no los veo.

ruido de fondo muy fuerte (clics característicos que pasan de un altavoz a otro, un también se escucha una onda montona de fondo: un rango estrecho de sonido en forma de silbido). Ajustar el volumen no resuelve el problema al máximo, simplemente hay una superposición con la música.

No puede escuchar unos y otros cobran.

estudio, pero para mí no es crítico, no fueron comprados para estos fines, molesto apagado de 4 minutos!

Como la mayoría de los modelos, un cable de carga corto, pero estos son pequeños detalles.

Fuerte ruido de fondo. Problemas de reparación en garantía.

Ruido de fondo. Tienes que hacer max. volumen, y en los auriculares min., para que disminuya, pero no desaparezca. Si no suena nada, enfurece. El sonido es como en mi aspiradora con cable por 550r.

Repugnante sonido estúpido-sordo. Parece que se puso un barril y no unos auriculares Sony. En

general, puede olvidarse de la baja y alta pureza, escuchar solo noticias y (pelculas) olvidarse de los efectos de audio, en las mismas pelculas. 100 metros declarados - tonteras!!! S. y nadie los necesita, en el apartamento hay interferencias, terribles, terribles ruidos!

1. Hecho para cabezas grandes. Demasiado grandes, hay que ponerlos en un ngulo menos comodo que el resto de auriculares de la casa2. Ruido blanco muy silencioso, casi inaudible.

Ruido!Mucho ruido!Mucho ruido de fondo!

Ruido de fondo. A veces el sonido se hunde.

El fondo a bajo volumen (aunque esto es un inconveniente de todos los auriculares inalmblicos con canal de radio).

Todava no hay decepciones. Veamos qu pasa despus.