

# Secador de pelo Philips Essential BHD004

En los últimos 9 meses, dos secadores de cabello se estropearon. El primero funcionó durante 5 meses, luego comenzó a retumbar, después de unos días el tornillo se atascó. Después de secar su cabello, el secador de repente dejó de funcionar y apestaba a plástico, ya que resulta que una hélice salió volando y se atascó. La tienda Eldorado no quiere aceptarla y enviarla a un centro de servicio para que la examinen, están motivados por el hecho de que tal avería solo puede ocurrir por un golpe. No sé qué hacer a continuación, pero ya no compraré los precios de Philips,

Este modelo no suma el mango

, porque en la mañana si te secas el cabello, inevitablemente despiertas a todos .

En el viejo secador de pelo, el mango era más cómodo, y el ángulo de inclinación en relación con el cuerpo era mejor y el grosor del mango también era algo diferente, era más cómodo de sostener. Y así, todo está en orden.