

# Calentador de agua Regent NTS 50V

Probablemente funcionó durante 4 años, luego se rompió el sensor de temperatura y aproximadamente un año después se filtró desde arriba, me di cuenta a tiempo, de lo contrario, toda la cocina se habría inundado y los vecinos se habrían inundado.

Lo uso recientemente, no hay defectos todavía, espero que no los haya