

USB-stick Apacer AH350 64Gb

USB 3.0 solo se declara ((el antiguo SP funciona para escribir archivos grandes ms rpido

Baja velocidad. Vibracin del interior. El pestillo es dbil, por lo que es una tortura colocarlo en el conector.

- USB 3.0. Escritura de un archivo grande de 13 MB por segundo (obviamente no USB 3.0) - parloteo al agitar la unidad flash, aparentemente las especificaciones de diseo del conector retrctil