

# Sierra Makita EA3203S40B

la cadena vuela constantemente el precio no es economico. las piezas de repuesto son terriblemente caras y difciles de encontrar (a excepcion de una vela y un juego de sierras y anlogos) la calidad de construccion es buena China.

No lo encontr.

No lo encontr... y no No te quejes de que tus manos se cansen...

No lo encontr

Ligeramente caro.

empieza desde la vigesima vez, a veces se para al ralent

Uno de los "problemas" que se manifestaron en s mismo al principio: esta es una inclusin indistinta del amortiguador, es decir, una transferencia a la posicion superior de la palanca. Sin embargo, con el tiempo, decidi que era necesario aplicar un poco ms de esfuerzo.

El ralent no est regulado, la cadena gira constantemente

La potencia no es suficiente, el gatillo de succin, la cadena pierde aceite.

rboles gruesos ( ms de 35 cm de diametro) difcil de cortar

No encontrado.

Lo encontrar, lo aadir.

No

No revel

Usted no toca arbitrariamente la palanca de arranque, apagando as la sierra

Botn de "Parada" muy sensible, toc accidentalmente este botn un par de veces y por lo tanto gir fuera de la sierra. Aunque en caso de peligro, puedes parar el motor fcil y rpidamente. El pin de transmision viene con el tambor del embrague (soldado), por lo tanto, al comprar uno nuevo, no ser barato.