Sierra Makita LB1200F

1) Vibracin a altas velocidades (tratado por consejo de los propietarios de un foro especial) 2) Las poleas requieren un ajuste fino (aunque esto es un perfeccionismo, no interfiere con el trabajo) 3) El transportador cuelga y requiere una "lima", pero esto es curable 4) Guas de cojinetes (s, esto tiene ventajas y desventajas porque puede crear dificultades cuando se trabaja con madera resinosa o sin secar - el aserrn se pega a los cojinetes) pero si lo desea , simplemente puede reemplazarlos con "galletas" 5) Peso. Una de las sierras de cinta semiprofesionales ms pesadas (si no la ms pesada). Para algunos, esto es una ventaja.

El mecanismo de tensin de la cinta es dbil, hecho de selumin, por lo que falla incluso antes de un mes.

1. Vibracin2. Poleas de transmisin de correa curva3. Servicio Makita.4. La parada de transporte cuelga, no es realista cortar una lnea recta.-217720-