

Auriculares Pioneer SE-M531

No

Monturas de plástico no muy buenas en los laterales, tarde o temprano se rompen.

Después de un tiempo de uso, la montura de la oreja izquierda se rompió. Compré uno nuevo del mismo modelo, se volvió a romper. Decidí sellarlo y, después de un tiempo, la sujeción de la oreja izquierda se rompió de nuevo, pero en un lugar diferente.

Un año y medio de uso asiduo diario no reveló ninguna deficiencia. y cuidado

1) fragilidad

1) plástico en los cuencos. Deja huellas dactilares. no es crítico, pero de todos modos 2) después de todo, es de plástico, por lo que debe tener cuidado. Un par de veces tuve miedo de que se me rompiera al ver la película tirada de lado. 3) Opinión subjetiva: comprar este modelo por 2800 y creo que su precio actual es de 2300-2500, pero de nuevo, esta es mi opinión como avaro de dinero

1. Se ven débiles y requieren un manejo cuidadoso. 2. No hay control de volumen, solo baja el volumen mediante programación. 3. No hay micrófono.

Primero, los muones sobre los que giran las orejas se rompieron, y esto ocurre con poca frecuencia. De acuerdo, girar un tornillo con una amoladora, lo hice e inserté un nuevo "muon" en el epoxi. Después de un par de semanas, el plástico se rompió arriba, donde están escritos L y R, lo volveré a llenar con epoxi, pero no hay límite para la decepción! Y este es Pioneer?

Roto en todos los lugares posibles, a juzgar por las reseñas, ninguno de mis tiene ese problema. No recomiendo comprar, los diseñadores la cagaron, los auriculares no viven.

Para ser unos auriculares económicos, no tienen inconvenientes...

El diseño es muy débil.

El aislamiento del ruido es deficiente, las frecuencias se ven borrosas, la montura es débil

El único inconveniente, en mi opinión, es que no hay una "bobina" en el kit en la que pueda enrollar el exceso de cable.

Siempre me preocupan los cables, veamos la durabilidad de este

ya veremos

Sonido extremadamente repugnante, graves apagados y... nada de agudos! Es como si no existieran en absoluto! El sonido es similar a ponerse tapones de algodón en los oídos y escuchar música por los altavoces. El fabricante prometió bajos, les dio ... modestamente se olvidaron de otras frecuencias. El sonido comenzó a desaparecer en el oído derecho, también extraño.