

# Auriculares Poly GameCom 388

No lo encontré.

El terciopelo de las almohadillas se ensucia rápidamente. Mal equipo, en el que el fabricante no incluye adaptador para conectores combinados. Superficie brillante de la parte exterior del auricular que se raya fácilmente. Los primeros rasguos aparecieron en una semana, después de lo cual comencé a tratarlos con más cuidado. Pero de todos modos, se agregan nuevos scratches gradualmente.

Aunque los amantes de la música más pesada pueden no tener suficientes bajos.