

# Neumticos Cooper Cobra Radial G/T 235/60 R15 98T

La calidad es psima - despues de dos semanas de funcionamiento comenzaron las vibraciones en el auto - en el taller de llantas sentenciaron a tirar dos, dos en el eje trasero con un kilogramo de pesos

ninguno poco fiable condujo con una carga mnima de 500 km y se ha cuadrado y la hlice cruje como si tuviera convulsiones.

Mal equilibrado. Me plant una hernia en la rueda delantera, aunque no vol a ningn lado, conduzco tranquilo. Pareca pesado.

Trat de poner el Honda Element sobre ruedas de 8.5 pulgadas, compensado menos 10. La comodidad desapareci por completo. Se conduce sobre roderas (debido al desplazamiento de los discos). En el Camry, se conduce y pasa por encima de los baches con bastante comodidad, pero, por supuesto, no es lo mismo que en los parientes.