

# Impresora multifuncin Kyocera ECOSYS M2530DN

La configuracin, como muchos han escrito, est bailando con una pandereta, un mal manual, endeble.

Un buen MFP, pero vine aqu para escribir deficiencias: el alimentador automtico para el escner funciona muy mal, los atascos son algo comn . y el inconveniente ms importante es que el papel que se va a imprimir recorre un largo camino desde la bandeja hasta la salida y sale muy doblado y sobresaliendo. Si esta pila se coloca en el ADF para escanear, el ADF se deslizar. Es molesto, a veces hay que usar la bandeja multiusos (el papel sale ms parejo de ah)

Un poco complicado configurar el escaneado en red

-Usar cartuchos originales encarece la impresin, usar no originales - "Buy-by" garantizado.-Peso, necesita un exoesqueleto para llevarlo de un lado a otro :(El men en el dispositivo en s es complicado, no para un usuario simple.

Conductores, especialmente para escner y fax USB. Hay bailes con pandereta. Pero para una persona moderna y avanzada, esto no tiene sentido. Para el profano, tales trucos con los conductores son hemorroides. Recomiendo a la gente del pueblo que se pongan en contacto con el sys.admin.

En todos los dems aspectos, es un completo dolor de cabeza.