

Bomba sumergible AL-KO Drain 7500 Classic

El precio, los análogos de pura raza son la mitad del precio, pero el interior es el mismo. NO REPARABLE. La presión es claramente demasiado alta.

No existen en absoluto!!! Solo pequeños caprichos de una vieja abuela gruona.

El impulsor es bastante débil en el modelo 7500, mucho mejor. Si desea cambiar el impulsor, pídale para el modelo 7500, se ajusta al modelo 7000 sin problemas.

An no

El flotador se "congela" constantemente, parecen subir, pero la bomba no enciende, tienes que agitar manualmente el flotador cada vez.

El bombeo de la piscina es débil

Función durante menos de 2 años.

No!!!

todavía no se ha encontrado