

# Neumticos KAMA 219 225/75 R16 104R

mediocre en hielo.

no encontrado

1. Equilibrado 1,5 horas2. El primer viaje es algo as como en un avin, el zumbido es horrible3. A 60 km/h hay una vibracin muy fuerte, no se ve nada en el espejo retrovisor, tiembla y tiembla todo el plstico de la cabina

Despus de un ao y medio se volvi insoportablemente ruidoso, o mejor dicho ruido con excentricidad. El equilibrio no soluciona el problema.

No le gustan las cmaras y la baja presin. Estaba conduciendo de vacaciones, la presin era de 2 atmferas. La rueda se desinfl. Atrs, izquierda. Y antes de eso, hace un ao, la situacin era exactamente la misma, pero en ese momento no haba especialistas, lo vol yo mismo. Durante el desmontaje, en un montaje de neumticos, la cmara result daada y el cable se sali por dentro. Los expertos dijeron que la presin de estas ruedas es baja, la razn de esto. Adems, el coche estaba bien cargado. Ahora nunca descargo menos de 2,5.