

Sierra Metabo TKHS 315 C-2,8 DNB 103152100

Poca potencia al serrar madera (1350W)

Hay juego del disco debido al mal diseo del mecanismo de elevacin del disco.