

Neumticos Nankang Eco-2 235/55 R18 104V

no revel

Poco claro debido al uso y desgaste