

# Barra de sonido Razer Leviathan

El subwoofer comienza a traquetear (ver comentario)El botn de encendido se atascaPrecio

Plstico barato, componentes de calidad. "Mentiras" en la descripcin: "Sonido envolvente virtual 5.1" y "acstica de computadora 2.1". Por lo tanto, el principal inconveniente es la falta de tres altavoces.

A veces un poco puede interferir, si se detiene, compre pestillos de ferrita y fjelos al cable. Pero no lo compr.

-Cable no desmontable del subwoofer-Conector del propio Subwoofer de Razer, no reemplazar si est daado-Altavoz del subwoofer sin malla, se puede daar durante el transporte, etc.-Sin subwoofer el sonido es plano-Un precio bastante alto y extremadamente raro en Rusia