

Bomba de circulacin DAB Pumps VA 25/180

An no

funcion godi quemado, en el servicio dijeron que se recalent, es necesario mantener la temperatura ms baja

No

calidad muy inestable, las bombas pueden traquetear de un lote, pero pueden funcionar perfectamente.

Mucho podra cambiar en 12 aos.

Funcion durante un mes, despues de eso dej de bombear agua, es decir. funciona, pero no bombea.

pesado.muy ruidoso

no detectado