

# Bomba de circulacin DAB Pumps VA 65/180

An no

funcion godi quemado, en el servicio dijeron que se recalent, hay que mantener la temperatura ms baja

No

calidad muy inestable, bombas de un lote pueden sonar, pero pueden funcionar perfectamente.

mucho podra haber cambiado en 12 aos.

Funcion durante un mes, despus de eso dej de bombear agua, es decir. funciona pero no bombea.

pesado.muy ruidoso

no detectado