

Bomba sumergible Sprut V180F

No en mi copia.

De los ms obvios, es el olor chino txico del cable elctrico de la bomba nueva. .

Un cuchillo de corte tambin puede estar hecho de acero, de lo contrario, el hierro fundido es bastante dbil.

Bueno, se encuentra o no se encuentra, gracias a Dios todava funciona, una vez que comenz a daar una mquina diferencial - con manos diestras a travs de una mquina normal lo conectamos a una normal , bombeamos todo y lo dejamos secar - est decidido

no es hermtico despus de un mes el enchufe se quem el cable est corto en el agua del motor