

Multiherramienta Makita TM3000CX3

La piel se sale de la suela?? Sin retroiluminacin...

sin imn en el eje para facilitar el cambio de implementos

No lo encontr

la potencia de 320 W no es suficiente

No lo encontr

A baja velocidad, al aserrar con una sierra de inmersin, gira el cartucho para colocar la lima. No hay cartucho a alta velocidad de arranque. Produccin China. Slo 1 ao de garanta.