

Bomba sumergible Werk WQD12

El devanado no se rebobina (si se quema)

Durante el desmontaje, descubrir: no hay un anillo de resorte en el prensaestopas 28 * 14 debajo del impulsor, el la caja de relleno se instala con un sesgo y el reverso.. La rosca en uno de los pernos est rota.La productividad 300 se indica en el paquete, 170 en las instrucciones.