

# Multiherramienta Dremel 8200-1/35

No se incluye cable flexible para el grabador.

Una batería, un mango adicional instalado no permite el montaje de accesorios que utilizan una rosca en el cuerpo.

consumibles caros.

el sujetador colgaba dentro del perno, tuve que desmontarlo y quitarlo bueno, la calidad de la carcasa es 4 para m

Todavía no lo veo.

crujido de rodamientos a baja velocidades

descarga rápida de la batería .

no están allí

No le gusta trabajar con discos de gran diámetro de 40 mm a velocidades de aproximadamente 10-15 mil revoluciones: aparece un chirrido desagradable.

No detectado