## **Multiherramienta Dremel 8200-20**

No hay cable flexible para el grabador en el paquete.

Una batera, un mango adicional instalado no permite instalar accesorios utilizando una rosca en el cuerpo.

consumibles caros.

un perno de fijacin colgando en el interior, I tuve que desmontarlo y quitarlobuena calidad no veo el caso para 4

todava no lo veo.

crujido de rodamientos a baja velocidad

descarga rpida de la batera.

no existen

No le gusta trabajar con discos de gran dimetro de 40 mm a velocidades de aproximadamente 10-15 mil revoluciones - aparece un chirrido desagradable.

No detectado