

Sierra Einhell Classic TC-CS 860 Kit

Herramienta intil.

Todava no la he encontrado

- No hay pestillo en estado sumergido- La linea de corte no es visible (pero puedes quitar la carcasa de plstico y ser visible) - Cambiar los discos es una tarea ardua - dos hexgonos (uno fijo, desenrosque el perno del otro), hay dos arandelas ms debajo del perno.

- No hay retenedor en el estado sumergido- La linea de corte no es visible (pero puede quitar la carcasa de plstico y ser visible) arregla, desenrosque el perno con el otro), hay dos arandelas ms debajo del perno.