

# Auriculares Audio-Technica ATH-MSR7

plástico roto, bisagras desgastadas

nocivo para un audfono no daado

Trabajamos durante tres meses y el radiador izquierdo falló. También pienso que mis PX100 suenan mejor en el género rock. Aunque, esto puede ser una impresión errónea, ya que los escuché durante 5-10 minutos.

Se sientan cómodos. Mi cabeza no es muy grande, pero a veces parece que se están aplastando. Aunque puedo sentarme todo el día en ellos. No hay una buena funda en el kit, solo una bolsa. Es una pena tirarlos en una mochila de esa manera: pedir un estuche rígido de China, cuesta un centavo.

1) Cables completos repugnantes. Se siente como si hubieran sido tomados de una guirnalda de árbol de Navidad china barata. Sin embargo, se puede cambiar fácilmente porque el miniconector es de 3,5 mm en ambos extremos. 2) No hay caso. Los auriculares vienen con una bolsa de transporte agradable al tacto, pero para proteger el diseño, que está posicionado como portátil y no es plegable, será más lógico usar un estuche rígido. 3) Altas frecuencias agresivas en algunos lugares. 4) Precio. No todos los estadounidenses se atreven a pagar 250 dólares por unos auriculares, y luego el tipo de cambio del dólar infla el precio a más de 15 000 rublos. Es muy recomendable escucharlos junto con un amplificador de auriculares de alta calidad (preferiblemente uno de válvulas o MOSFET).) jugando en la clase A. Pero uno portátil (tengo un FIIO X5II) también puede manejarlos. Entonces, donde están en la composición, hay auriculares que los reproducen honestamente. una bolsa del kit sobre nada - no hay adaptador de 3.5 a 6.3 en el kit. Y, en general, es deseable un cable con un conector de 6,3 mm listo para usar en el extremo

No hay tiempo suficiente para disfrutarlos durante mucho tiempo. Pero esto no es un problema con el fabricante de los auriculares.

no

Sonido

ojos" es el pequeño diámetro cerca de la entrada 3.5 Jack (M). Traté de verificarlo en la tienda con mi cable viejo

sin embargo, es un poco grueso cerca del enchufe si se mueve 1 mm. plástico, de diámetro, de un enchufe estándar, entonces servir. Sin embargo, hay cables "nativos" en el kit. Aun no se han identificado otros. Veremos cuánto duran...

Los cables no tienen la longitud adecuada, pero eso es para mi situación

el estuche cruje

No hay graves. En general. Todo está ahí, pero no hay graves

Los cables no se enderezan muy bien, pero no lo considero una deficiencia grave

Todos los inconvenientes son puramente subjetivos. 1. Pocas bajas 2. No es el calce más cómodo 3. Enchufe enorme (bueno, al menos en forma de L) 4. Cables no elásticos 5. La piel suda debajo de las almohadillas

Para mí, no.

Presionan un poco más fuerte, no están acostumbrados a ser pesados, nuevamente en comparación con el Sony MDR-1ABT, pero están presionados más cerca y el aislamiento acústico es mejor