

Mezclador Mystery MMC-1426

1. Diseo de jarra dbil. 2. Diseo fallido del pestillo de seguridad de la tapa. Empez a atascarse desde los primeros das, y de tal forma que no puedes abrirlo por mucho tiempo (pero, quizzes, en ese sentido, te sali una copia fallida)

No tiene tuerca de fijacin el eje del elemento de corte.