

Baera Triton Katrin 170x70

volumen ligeramente pequeño

pequeña profundidad, para personas grandes ser incómodo.

Calidad de construcción El agua permanece si se establece por nivel.

Cerrar. Eligieron un baño económico sin campanas ni silbatos, como resultado, con un marco, una pantalla, un rebosadero de desage: el precio supera con creces la docena. Si lo hubiera sabido, me hubiera llevado uno antisimétrico casi por este dinero, el lugar lo permite.

Entonces no había cortinas en el kit, tuve que comprar por separado

No se encontraron fallas durante medio año de uso.

1. El agua del fondo de la bañera drena mal (lentamente, el agua permanece en el fondo). 2. Los bordes de la bañera están hechos con un bisel desde el centro de la bañera, mientras que cuando la bañera está instalada contra la pared, el agua se acumula entre la bañera y la pared.

Es estrecho por dentro, estar un poco lleno para personas grandes.

Después de abrir el desage, queda mucha agua en la bañera, que hay que recoger en su máxima expresión. El agua restante estropea el aspecto del baño.