Baera Triton Katrin 170x70

volumen ligeramente pequeo

pequea profundidad, para personas grandes ser incmodo.

Calidad de construccinEl agua permanece si se establece por nivel.

Cerrar. Eligieron un bao econmico sin campanas ni silbatos, como resultado, con un marco, una pantalla, un rebosadero de desage: el precio supera con creces la docena. Si lo hubiera sabido, me hubiera llevado uno antisimtrico casi por este dinero, el lugar lo permite.

Entonces no haba cortinas en el kit, tuve que comprar por separado

No se encontraron fallas durante medio ao de uso.

1. El agua del fondo de la baera drena mal (lentamente, el agua permanece en el fondo). 2. Los bordes de la baera estn hechos con un bisel desde el centro de la baera, mientras que cuando la baera est instalada contra la pared, el agua se acumula entre la baera y la pared.

Es estrecho por dentro, estar un poco lleno para personas grandes.

Despus de abrir el desage, queda mucha agua en la baera, que hay que recoger en su mxima expresin. El agua restante estropea el aspecto del bao.