

Bao Triton Scarlet 167x96

Tal vez no, excepto que no haba instrucciones, es un inconveniente!

Sin detectar

No encontrado en este momento (2 aos de uso). Muchas personas se quejan de los soportes de pantalla dbiles. No s, puse el nivel de la baera para que la baera presione la mampara contra el suelo (ps sin fanatismo). No se cae nada.

Durante el primer mes de funcionamiento, el rebosadero del desage Triton se oxid. La superficie irregular del fondo de la baera requiere un cuidado adicional.

No existen y creo que no existirn